



VIN.DOCTOR

ОТЧЕТ ПО ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЯ

2020 BMW X3

VIN 5UXTY3C04LLU69645

Создан: 09 Aug 2022



+ 39 еще

Пробег
Проблем не найдено

Повреждения
Найдено 3 проблемы

Данные о ДТП
Проблем не найдено

Утиль
Проблем не найдено

Угон
Проблем не найдено

Залог / изъятие / экспорт
Проблем не найдено

Страховые случаи
Найдено 10 проблем

Дополнительные проверки авто
Найдено 2 проблемы

Отзывные кампании автомобиля
Найдено 19 проблем

Регистрации авто
Найдено 4 записи

История продаж
Нет записей

История владения
4 владельца



Характеристики авто

Год выпуска
2020

Двигатель
2.0-L L-4 DOHC 16V

Марка
BMW

Страна
United States

Модель
X3

Кузов
Нет данных

Комплектация
SDrive30i

Рулевое управление
Реечный механизм

АБС
На 4х колесах



Высота
66.00 дюймов



Дополнительные места
Нет данных



Розничная цена нового авто
\$41 950

Тип топлива
Бензин



Длина
185.90 дюймов



Расход по трассе
29 миль/галлон

Объем бака
17.20 галлонов



Ширина
74.40 дюймов



Расход по городу
25 миль/галлон

Вес
6000 фунтов



Количество мест
5



Дилерская цена нового авто
\$39 515



История владения



1 владелец

Последние известные показания одометра:
105 миль

Авто было куплено в:
2020

Примерная продолжительность использования:
1м



2 владелец

Последние известные показания одометра:
3000 миль

Авто было куплено в:
2020

Примерная продолжительность использования:
1г 8м



3 владелец

Последние известные показания одометра:
3670 миль

Авто было куплено в:
2021

Примерная продолжительность использования:
4м



4 владелец

Последние известные показания одометра:
4068 миль

Авто было куплено в:
2022

Примерная продолжительность использования:
Н/Д



Проверка пробега

Действительный

Actual: Пробег не скручивался и является действительным.



Проблем не найдено

Недействительный

Not actual: Пробег не является правильным.

✓ Проблем не найдено

Скручен

Tampering verified: Пробег подтвержден, что является недействительным.

✓ Проблем не найдено

Не подлежит регистрации данных о пробеге

Exempt from odometer disclosure: Транспортное средство подходит под критерии, которые позволяют изменять данные о владельце без регистрации считанных показателей о пробеге.

✓ Проблем не найдено

Превышает механические границы

Exceeds mechanical limits: Пробег меньше, чем действительный пробег, т.к. механический спидометр не отображает действительный пробег. Более 1 миллиона миль, например.

✓ Проблем не найдено

Может быть скручен

May be altered: Есть предпосылки того, что пробег скручен. Авто попал в руки коварных перекупов, которые решили простыми приемами увеличить стоимость автомобиля.

✓ Проблем не найдено

Заменен

Replaced: Кластер с пробегом заменен.

✓ Проблем не найдено

Данные на момент обновления регистрации

Reading at time of renewal: Пробег был зафиксирован при обновлении регистрации.

✓ Проблем не найдено

Различия в показаниях

Discrepancy: Орган, выдающий техпаспорт, имеет причины считать, что показатели одометра не отображают реальный пробег, так как не соответствуют предыдущим записям о пробеге для данного транспортного средства.

✓ Проблем не найдено

Рекомендуется уточнение с органом, выдавшим техпаспорт (Title division)

Call title division: Органу, выдавшему техпаспорт, известно о каких-то проблемах с одометром, которые не могут быть отображены \ напечатаны в техпаспорте. Проблема может быть обсуждена (ручной процесс) по официальному запросу.

✓ Проблем не найдено

Пробег превышает механический лимит одометра транспортного средства

Exceeds mechanical limits rectified: Показатель одометра изменен в связи с достижением механического лимита одометра.

✓ Проблем не найдено



Регистрации авто

найдено записей: 4

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХПАСПОРТЕ (TITLE)


ДАТА	ШТАТ	ПРОБЕГ
22 Apr 2022	CA (Калифорния)	4068 миль

ИСТОРИЯ ТЕХПАСПОРТА (TITLE)

ДАТА	ШТАТ	ПРОБЕГ
30 Nov 2021	CA (Калифорния)	3670 миль
10 Mar 2020	AZ (Аризона)	3000 миль
13 Jan 2020	AZ (Аризона)	105 миль



История пробег / год



Данные о страховых случаях

найдено проблем: 10

ДАТА	ОРГАН	ТИП ЗАПИСИ	ПОЛОЖЕНИЕ	ДЛЯ ЭКСПОРТА
20 May 2022	Copart Inc. Dallas, TX	Страховые аукционы	Выставлен на продажу	Нет
20 May 2022	Copart Inc. Dallas, TX	Страховые аукционы	Продано	Да
22 Feb 2022	STATE FARM INSURANCE Bloomington, IL	Страховая	Н/Д	Н/Д
22 Feb 2022	IAA WESTCHESTER, IL	Страховые аукционы	Выставлен на продажу	Нет
22 Feb 2022	IAA WESTCHESTER, IL	Страховые аукционы	Продано	Нет
22 Feb 2022	IAA WESTCHESTER, IL	Страховые аукционы	Продано	Нет
24 Jul 2020	IAA WESTCHESTER, IL	Страховые аукционы	Продано	Нет
14 Feb 2020	Copart, Inc. Dallas, TX	Страховые аукционы	Выставлен на продажу	Нет
14 Feb 2020	Copart, Inc. Dallas, TX	Страховые аукционы	Продано	Нет
13 Feb 2020	GEICO CASUALTY COMPANY TUCSON, AZ	Страховая	Н/Д	Н/Д



Данные об угонах

✓ Нет записей



Данные о залоге / изъятии / экспорте

✓ Нет записей



Данные о ДТП

✓ Нет записей



Утиль

✓ Нет записей



Информация о повреждениях



-  1. Передняя часть
-  2. Левая сторона
-  3. Боковое повреждение



Дополнительные проверки авто

найдено проблем: 2

Salvage (Утиль)

Salvage Damage or Not Specified: Автомобиль, который получил повреждений более 50% от оценочной стоимости и не предназначен для восстановления в США, декларируется Salvage.

 **Найдена проблема**

Дата: 22 Apr 2022
Орган: CALIFORNIA (State)
Положение: Н/Д

 **Найдена проблема**

Дата: 10 Mar 2020
Орган: ARIZONA (State)
Положение: Н/Д

Rebuilt (Восстановлен)

Rebuilt: Автомобиль был с сертификатом salvage (утиль), но восстановлен и прошел все инспекции штата. Автомобиль соответствует всем стандартам качества и является безопасным для использования на дорогах.

 **Найдена проблема**

Дата: 30 Nov 2021
Орган: CALIFORNIA (State)
Положение: Н/Д

Повреждение водой

Flood Damage: Автомобиль был поврежден водой. Степень повреждений неизвестна.

 Проблем не найдено

Повреждение огнем

Fire Damage: Автомобиль был поврежден огнем. Степень повреждений неизвестна.

 Проблем не найдено

Повреждение градом

Hail damage: Автомобиль был поврежден градом.

 Проблем не найдено

Повреждение соленой водой

Salt water damage: Автомобиль был поврежден соленой водой. Степень повреждений неизвестна.

 Проблем не найдено

Вандализм

Vandalism: повреждения в результате акта вандализма: царапины, покраска авто из балончика, повреждение авто битой, камнями и т.д.

 Проблем не найдено

Каркит

Kit: Автомобиль, переделанный в каркит. Использовано оригинальное шасси, но кузов заменен. Номера кузова и рамы могут не совпадать.

 Проблем не найдено

Авто на разбор

Dismantled: Автомобиль может продаваться только как запчасти. Использование на дорогах запрещено.

 Проблем не найдено

Junk (утиль)

Junk: Автомобиль списан с сертификатом Junk. Несколько штатов в США выдают сертификат Junk (например, штаты Missouri, Florida). Не предназначен для использования на дорогах США. По законам США такой автомобиль не подлежит восстановлению и повторной регистрации. Похожие типы сертификатов: non-repairable, scrapped или destroyed.

✓ Проблем не найдено

Reconstructed (Восстановлен)

Reconstructed: Автомобиль, который был восстановлен путем удаления, добавления или замены основных несущих частей авто. Пример, заднее крыло вырезано и переварено.

✓ Проблем не найдено

Демо-авто

Test Vehicle: Автомобиль был использован в качестве демо-авто для тестовых заездов и демонстраций на автомобильных выставках.

✓ Проблем не найдено

Refurbished (Обновленный)

Refurbished: рама или кузов автомобиля были обновлены, в результате чего увеличена стоимость авто.

✓ Проблем не найдено

ДТП

Collision: Автомобиль был поврежден в ДТП.

✓ Проблем не найдено

Salvage Retention (Удержание)

Salvage Retention: Автомобиль получил статус утиль (salvage), но был выкуплен и удержан владельцем авто.

✓ Проблем не найдено

Использование в такси

Prior Taxi: Автомобиль использовался в такси.

✓ Проблем не найдено

Автопарк полиция

Prior Police: Автомобиль был в автопарке полиции.

✓ Проблем не найдено

Используется в такси сейчас

Original Taxi: Автомобиль сейчас используется в такси.

✓ Проблем не найдено

Используется в полиция сейчас

Original Police: Автомобиль находится в автопарке полиции.

✓ Проблем не найдено

Remanufactured

Remanufactured: Автомобиль был восстановлен производителем с соблюдением всех стандартов качества.

✓ Проблем не найдено

Серый рынок

Gray Market: Автомобиль был выпущен для других стран, чем США, но завезен в США посредством серого импорта.

✓ Проблем не найдено

Возврат по гарантии

Warranty Return: Автомобиль был выкуплен производителем по гарантии.

✓ Проблем не найдено

Античный авто

Antique: Автомобилю более 50 лет.

✓ Проблем не найдено

Классический авто

Classic: Автомобилю более 20 лет.

✓ Проблем не найдено

Использование в агро-сервисе

Agricultural Vehicle: Автомобиль предназначен для использования в агро-сервисе.

✓ Проблем не найдено

Использование для сбора данных счетчиков

Logging Vehicle: Автомобиль использовался в государственных органах для сбора данных счетчиков. Пример, газовая компания использует автомобиль, который используют для объезда города и сбора показателей газовых счетчиков.

✓ Проблем не найдено

Городский род

Street Rod: Автомобиль был доработан. Тюнинг.

✓ Проблем не найдено

Замена VIN

Vehicle Contains Reissued VIN: Замена VIN на кузове авто. VIN номер не менялся.

✓ Проблем не найдено

Реплика

Replica: Автомобиль переделан, чтобы визуально напоминать другой авто.

✓ Проблем не найдено

Полная потеря

Totaled: Стоимость ремонта более 100% от оценочной стоимости авто.

✓ Проблем не найдено

Удержание авто владельцем

Owner Retained: Автомобиль задекларирован полной потерей, но владелец авто решил оставить себе автомобиль.

✓ Проблем не найдено

Bond Posted

Bond Posted: Страховая компания выпустила облигацию на транспортное средство, так как владелец авто не может быть доказан. Таким образом, транспортное средство подлежит продаже и регистрации. Данный тип сертификата не используется после 17 января 2003.

✓ Проблем не найдено

Копия документа

Memorandum Copy: Техпаспорт – факсимильная копия. Не оригинал.

✓ Проблем не найдено

Только на запчасти

Parts Only: Автомобиль можно использовать только на запчасти. Не предназначен для восстановления.

✓ Проблем не найдено

Найден после угона

Recovered Theft: Автомобиль с сертификатом утиль по причине угона. Проведена инспекция, позволяющая использовать транспортное средство на дорогах.

✓ Проблем не найдено

Undisclosed Lien

Undisclosed Lien: Автомобиль попал в юрисдикцию органа регистрации с юрисдикции, которая не раскрывает данных о владельце транспортного средства по техпаспорту. Уполномоченный орган может выдать новый техпаспорт без данного сертификата, если в установленные сроки не будет заявлено другого владельца данного средства. Данный тип сертификата не используется после 17 января 2003 года.

✓ Проблем не найдено

Смена владельца после предыдущего статуса Owner Retained

Prior owner retained: Транспортное средство имело сертификат типа "owner retained" и было продано. Техпаспорт нового владельца будет иметь данный тип сертификата.

✓ Проблем не найдено

Дефект несоответствия не исправлен

Vehicle Non-conformity Uncorrected: По данному транспортному производителю был сделан отчет о неисправности, не влияющей на безопасность и неисправность не была устранена.

✓ Проблем не найдено

Дефект несоответствия исправлен

Vehicle Non-conformity Corrected: По данному транспортному производителю был сделан отчет о неисправности, не влияющей на безопасность и неисправность была устранена.

✓ Проблем не найдено

Неисправность, влияющая на безопасность транспортного средства, не устранена

Vehicle Safety Defect Uncorrected: По данному транспортному производителю был сделан отчет о неисправности, влияющей на безопасность и неисправность не была устранена.

✓ Проблем не найдено

Неисправность, влияющая на безопасность транспортного средства, устранена

Vehicle Safety Defect Corrected: По данному транспортному производителю был сделан отчет о неисправности, влияющей на безопасность и неисправность была устранена.

✓ Проблем не найдено

Замена VIN

VIN Replaced: VIN номер был заменен на новый VIN номер.

✓ Проблем не найдено

Серый рынок: Non-compliant

Gray Market: Non-compliant: Автомобиль был выпущен для других стран, чем США, но завезен в США посредством серого импорта. Не предназначен для использования в США, т.к. не отвечает федеральным требованиям.

✓ Проблем не найдено

Серый рынок: Compliant

Gray Market: Compliant: Автомобиль был выпущен для других стран, чем США, но завезен в США посредством серого импорта. Может использоваться в США, т.к. отвечает федеральным требованиям.

✓ Проблем не найдено

Lemon-Law Buyback: Лемон

Manufacturer Buy Back: Автомобиль был выкуплен обратно у владельца автопроизводителем из-за серьезной неисправности. Например, у владельца не работает кондиционер. Автопроизводитель ремонтирует авто 3 раза, но проблема повторяется. Автопроизводитель выкупает авто у владельца и декларирует авто Lemon-Law Buyback.

✓ Проблем не найдено

Арендный авто

Former Rental: Авто использовался в арендном парке.

✓ Проблем не найдено

Salvage: Угон

Salvage: Stolen. Автомобиль списан в утиль по причине угона. Владелец авто получил компенсацию за автомобиль. Автомобиль списывается страховой компанией и продается на страховом аукционе.

✓ Проблем не найдено

Salvage: Другие причины, чем угон или ДТП

Salvage: Reasons Other Than Damage or Stolen. Автомобиль списан в утиль по другой причине, чем угон или ДТП. Редкое списание. Например, автомобиль, брошенный на дороге.

✓ Проблем не найдено

Зарегистрированное повреждение

Disclosed damage: Автомобиль был в серьезном ДТП. По закону штата необходимо указывать о повреждении в новом техпаспорте.

✓ Проблем не найдено

Раннее Non-Repairable / Восстановлен

Prior Non-Repairable / Repaired: Автомобиль восстановленный с non-repairable.

✓ Проблем не найдено

Раздавленный

Crushed: Рама и кузов автомобиля уничтожены.

✓ Проблем не найдено

Признан опасным для окружающей среды

Hazardous: Судом было установлено, что автомобиль является опасным для окружающих. Возможные причины: взрывчатые и возгорающиеся вещества, вирус, зомби-апокалипсис.

✓ Проблем не найдено

Только на экспорт

Транспортное средство, списанное в утиль, которое возможно только экспортировать за пределы США и не предназначенное для повторной регистрации и эксплуатации на территории США.

✓ Проблем не найдено



История продаж авто

✓ Нет записей

ПРОДАЖИ С АУКЦИОНОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ - 20

 23 Mar 2020



[все фото](#)

Номер лота: [30597370](#)

Повреждения: Передняя часть

ПРОДАНО

\$4 450

 29 Jul 2020



[все фото](#)

Номер лота: 28141528 **НОВЫЙ ЛОТ**

Повреждения: Передняя часть, Левая сторона

НЕ ПРОДАНО

\$11 250

 05 Aug 2020



[все фото](#)

Номер лота: 28141528

Повреждения: Передняя часть, Левая сторона

ПРОДАНО

\$12 475

 28 Apr 2022



[все фото](#)

Номер лота: 32497081 **НОВЫЙ ЛОТ**

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Левая сторона

\$10 050

 05 May 2022



[все фото](#)

Номер лота: 32497081

ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Левая сторона

\$10 025

 31 May 2022



[все фото](#)

Номер лота: [46625632](#) **НОВЫЙ ЛОТ**

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 800

 03 Jun 2022



[все фото](#)

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 800

 06 Jun 2022



[все фото](#)

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$19 000

 09 Jun 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$19 000

 13 Jun 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 500

 20 Jun 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 700

 05 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 300

 08 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 300

 11 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 100

 14 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 100

 18 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$17 600

 21 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$17 600

 25 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 400

 28 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

НЕ ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$18 400

 29 Jul 2022



все фото

Номер лота: [46625632](#)

ПРОДАНО

Повреждения: Передняя часть, Боковое повреждение

\$20 000



Отзывные кампании автомобиля

найдено проблем: 19



Дата
30 Sep 2020



Кампания
20v598000



Компоненты
Back Over Prevention: Sensing System: Camera

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020-2021 X3 Sdrive 30i, X3 Xdrive 30i, X3M 40i, X3 Xdrive 30e, X4 Xdrive 30i, X4M 40i, 530i, 540i, 540i Xdrive, M550i Xdrive, M5, 550e, 550e Xdrive, and 550e Iperformance Vehicles. A Small Portion OF THE Rearview Image MAY BE Slightly Obscured. AS Such, These Vehicles Fail TO Comply With THE Requirements OF Federal Motor Vehicle Safety Standard Number 111, "rear Visibility."

Риски

IF THE Driver Relies ON Only THE Rearview Camera Image, THE Reduced Rearview Image View CAN Increase THE Risk OF A Crash or Injury.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect And, IF Necessary, Program THE Rearview Camera With Updated Software. THE Recall Began November 18, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
18 Aug 2020



Кампания
20v490000



Компоненты
Electrical System:12v/24v/48v Battery

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2021 330e and X5 Xdrive45e, 2020-2021 X3 Xdrive30e, and 2020 Mini Countryman SE All4 Vehicles. Loose Welding Beads MAY Form A Conductive Path Between THE Hybrid Battery Cells Which Could Lead TO A Short-Circuit.

Риски

A Short-Circuited Hybrid Battery MAY Increase THE Risk OF A Fire.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect And, IF Necessary, Replace THE Battery Modules, Free OF Charge. BMW Issued Owners AN Interim Notification ON October 16, 2020. Although Potentially Affected BMW Owners Received Interim Owner Notification Letters, All Potentially Affected BMW Owner Vehicles Have Been Remedied; Therefore, BMW Final Owner Notification Letters Will NOT BE Necessary. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
18 Mar 2020



Кампания
20v152000



Компоненты
Electrical System: Instrument Cluster/Panel

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2019-2020 X4 Xdrive30i and X4 M40i, and 2018-2020 X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, and X3M Vehicles. THE Instrument Panel Casing MAY NOT Have Been Tightened Properly TO THE Passenger AIR Bag.

Риски

IN THE Event OF A Crash Necessitating AIR BAG Deployment, THE AIR BAG Could Damage THE Instrument Panel and Cause Small Pieces OF THE Panel TO Strike THE Driver or Other Occupants, Increasing THE Risk OF Injury.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Replace THE Instrument Panel Casing, Free OF Charge. THE Recall Began MAY 15, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.safercar.gov.



Дата
18 Mar 2020



Компания
20v152000



Компоненты
AIR Bags:frontal:passenger
Side:inflator Module

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2019-2020 X4 Xdrive30i and X4 M40i, and 2018-2020 X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, and X3M Vehicles. THE Instrument Panel Casing MAY NOT Have Been Tightened Properly TO THE Passenger AIR Bag.

Риски

IN THE Event OF A Crash Necessitating AIR BAG Deployment, THE AIR BAG Could Damage THE Instrument Panel and Cause Small Pieces OF THE Panel TO Strike THE Driver or Other Occupants, Increasing THE Risk OF Injury.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Replace THE Instrument Panel Casing, Free OF Charge. THE Recall Began MAY 15, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.safercar.gov.



Дата
29 Jul 2020



Компания
20v443000



Компоненты
Electrical System:software

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Sdrive40i, X3 Xdrive40i and X3m40i Vehicles. These Vehicles Were NOT Programmed With Rearview Camera Software During Assembly, Therefore, When THE Transmission IS Shifted TO Reverse, A Rearview Image IS NOT Displayed. AS Such, These Vehicles Fail TO Comply With THE Requirements OF Federal Motor Vehicle Safety Standard Number 111, "rearview Mirrors."

Риски

AN Inoperative Rearview Camera Display CAN Increase THE Risk OF A Crash When Reversing.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Program THE Affected Vehicles With Rearview Camera Software, Free OF Charge. THE Recall Began August 14, 2020. All Vehicles Have Been Remedied AS OF November 9, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.safercar.gov.



Дата
29 Jul 2020



Компания
20v443000



Компоненты
Back Over Prevention: Sensing
System: Camera

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Sdrive40i, X3 Xdrive40i and X3m40i Vehicles. These Vehicles Were NOT Programmed With Rearview Camera Software During Assembly, Therefore, When THE Transmission IS Shifted TO Reverse, A Rearview Image IS NOT Displayed. AS Such, These Vehicles Fail TO Comply With THE Requirements OF Federal Motor Vehicle Safety Standard Number 111, "rearview Mirrors."

Риски

AN Inoperative Rearview Camera Display CAN Increase THE Risk OF A Crash When Reversing.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Program THE Affected Vehicles With Rearview Camera Software, Free OF Charge. THE Recall Began August 14, 2020. All Vehicles Have Been Remedied AS OF November 9, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
27 Sep 2019



Кампания
19v684000



Компоненты
Back Over Prevention: Sensing System: Camera

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2018 540d, 2018-2020 530i, 530i Xdrive, 540i, 540i Xdrive, M550i Xdrive, M5, 530e, 530e Xdrive, X3 Sdrive, X3 Xdrive, X3 M40i, X3 M, and 2019-2020 X4 Xdrive, X4 M40i, X4 M, X7 Xdrive, X7 M50i, 740li, 740li Xdrive, 750li, 750li Xdrive, 8 Series Convertible and Coupe 840i, 840i Xdrive, M850i Xdrive, X5 Sdrive, X5 Xdrive, X5 M50i, X6 Xdrive, X6 M50i, 330i, 330i Xdrive, M340i, M340i Xdrive, Z4 Sdrive, Z4 M40i, 740le Xdrive and 745le Xdrive, 2018-2019 640i Xdrive Gran Turismo and Rolls-royce Phantom, 2019 M850i Xdrive Gran Coupe and Rolls-royce Cullinan and 2020 Toyota Supra Vehicles. THE Back-up Camera and Display Settings CAN BE Adjusted Such That THE Rear View Image IS NO Longer Visible and THE System Will Retain That Setting THE Next Time THE Vehicle IS Placed IN Reverse. AS Such, These Vehicles Fail TO Comply With THE Requirements OF Federal Motor Vehicle Safety Standard (Fmvss) Number 111, "rearview Mirrors."

Риски

THE Lack OF AN Image IN THE Back-Up Camera Display Increases THE Risk OF A Crash.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Update THE Back-Up Camera Software, Free OF Charge. THE Recall Began November 8, 2019. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417 or Rolls-royce AT 1-877-877-3735. Toyota Owners MAY Contact Toyota Customer Service AT 1-888-270-9371.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
25 Sep 2019



Кампания
19v678000



Компоненты
Steering

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, and X3 M40i Vehicles, X4 Xdrive30i, and X4 M40i Vehicles. THE Front Axle Swivel Bearings MAY NOT Have Been Properly Heat Treated During Manufacturing, Reducing Their Strength and Possibly Causing Them TO Break.

Риски

Broken Swivel Bearings CAN Cause A Loss OF Vehicle Control, Increasing THE Risk OF A Crash.

Принятая мера

BMW HAS Notified Owners and Instructed Them TO NOT Drive Their Vehicles. Dealers Will Replace THE Front Axle Swivel Bearings, Free OF Charge. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
25 Sep 2019



Кампания
19v678000



Компоненты
Suspension:front

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, and X3 M40i Vehicles, X4 Xdrive30i, and X4 M40i Vehicles. THE Front Axle Swivel Bearings MAY NOT Have Been Properly Heat Treated During Manufacturing, Reducing Their Strength and Possibly Causing Them TO Break.

Принятая мера

BMW HAS Notified Owners and Instructed Them TO NOT Drive Their Vehicles. Dealers Will Replace THE Front Axle Swivel Bearings, Free OF Charge. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

Broken Swivel Bearings CAN Cause A Loss OF Vehicle Control, Increasing THE Risk OF A Crash.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
19 Mar 2020



Компания
20v164000



Компоненты
AIR Bags

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Xdrive30e, X4 Xdrive30i, X4 M40i, X4m, 330i, 330i Xdrive, M340i, 840i Gran Coupe, 840i Xdrive Gran Coupe, M850i Xdrive Gran Coupe, M8 Gran Coupe, X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, X3m, and 840i Xdrive Convertible Vehicles. THE Sensors IN THE Front Seat Belt Buckles MAY Inaccurately Detect A Belted Occupant AS Unbelted, Possibly Causing THE AIR BAG and Seat Belt Pretensioners TO Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect and Replace THE Front Seat Belt Buckles, AS Necessary, Free OF Charge. THE Recall Began MAY 18, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

IF THE AIR BAG And/Or Seat Belt Pretensioners Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash, There IS AN Increased Risk OF Injury TO THE Driver and Front Passenger.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
19 Mar 2020



Компания
20v164000



Компоненты
Seat Belts:front:buckle Assembly

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Xdrive30e, X4 Xdrive30i, X4 M40i, X4m, 330i, 330i Xdrive, M340i, 840i Gran Coupe, 840i Xdrive Gran Coupe, M850i Xdrive Gran Coupe, M8 Gran Coupe, X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, X3m, and 840i Xdrive Convertible Vehicles. THE Sensors IN THE Front Seat Belt Buckles MAY Inaccurately DETECT A Belted Occupant AS Unbelted, Possibly Causing THE AIR BAG and Seat Belt Pretensioners TO Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect and Replace THE Front Seat Belt Buckles, AS Necessary, Free OF Charge. THE Recall Began MAY 18, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

IF THE AIR BAG And/Or Seat Belt Pretensioners Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash, There IS AN Increased Risk OF Injury TO THE Driver and Front Passenger.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
19 Mar 2020



Компания
20v164000



Компоненты
Seat Belts:front:warning Light/Devices

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Xdrive30e, X4 Xdrive30i, X4 M40i, X4m, 330i, 330i Xdrive, M340i, 840i Gran Coupe, 840i Xdrive Gran Coupe, M850i Xdrive Gran Coupe, M8 Gran Coupe, X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, X3m, and 840i Xdrive Convertible Vehicles. THE Sensors IN THE Front Seat Belt Buckles MAY Inaccurately Detect A Belted Occupant AS Unbelted, Possibly Causing THE AIR BAG and Seat Belt Pretensioners TO Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect and Replace THE Front Seat Belt Buckles, AS Necessary, Free OF Charge. THE Recall Began MAY 18, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

IF THE AIR BAG And/Or Seat Belt Pretensioners Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash, There IS AN Increased Risk OF Injury TO THE Driver and Front Passenger.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
19 Mar 2020



Компания
20v164000



Компоненты
Seat Belts:pretensioner

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 X3 Xdrive30e, X4 Xdrive30i, X4 M40i, X4m, 330i, 330i Xdrive, M340i, 840i Gran Coupe, 840i Xdrive Gran Coupe, M850i Xdrive Gran Coupe, M8 Gran Coupe, X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, X3m, and 840i Xdrive Convertible Vehicles. THE Sensors IN THE Front Seat Belt Buckles MAY Inaccurately Detect A Belted Occupant AS Unbelted, Possibly Causing THE AIR BAG and Seat Belt Pretensioners TO Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash.

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect and Replace THE Front Seat Belt Buckles, AS Necessary, Free OF Charge. THE Recall Began MAY 18, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

IF THE AIR BAG And/Or Seat Belt Pretensioners Deploy Improperly IN THE Event OF A Crash, There IS AN Increased Risk OF Injury TO THE Driver and Front Passenger.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
15 Jun 2020



Компания
20v355000



Компоненты
Steering:linkages:tie ROD Assembly

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2019 Z4 Sdrive30i, 2019-2020 330i Xdrive, M340i and M340i Xdrive, 2020 X3M and X4m, and Toyota Supra Vehicles. IN Certain Driving Conditions, Such AS High Temperatures and Rough Road Surfaces, A Steering Gear TIE ROD MAY Become Damaged, Possibly Resulting IN A Fractured TIE Rod.

Принятая мера

BMW and Toyota Will Notify Owners, and Dealers Will Replace THE Steering Gear TIE Rods, Free OF Charge. THE Recall Began August 14, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417 or Toyota Customer Service AT 1-888-270-9371.

Риски

A Damaged or Fractured TIE ROD MAY Affect Vehicle Handling and Control, Increasing THE Risk OF A Crash.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO [Www.safercar.gov](http://www.safercar.gov).



Дата
16 Oct 2019



Компания
19v738000



Компоненты
Steering:rack and Pinion:pinion Shaft

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 BMW X3 M40i and X4 M40i Vehicles. THE Steering Rack Pinion Teeth MAY Break Under Load, Resulting IN A Loss OF Steering Control.

Принятая мера

BMW HAS Notified Owners, and Dealers Will Replace THE Steering Gear, Free OF Charge. THE Recall Began October 9, 2019. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

A Loss OF Steering Control Increases Risk OF A Crash.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.safercar.gov.



Дата
30 Sep 2020



Компания
20v601000



Компоненты
Electrical System:propulsion
System:traction Battery

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020-2021 530e, 530e Xdrive, 530e Iperformance and X3 Xdrive30e and Mini Cooper Countryman All4 SE, 2020 BMW I8, and 2021 330e, 330e Xdrive, 745le Xdrive and X5 Xdrive45e Vehicles. Debris MAY Have Entered ONE or More OF THE Hybrid Battery Cells During Their Production.

Принятая мера

BMW Will Inspect And, IF Necessary, Replace THE Battery Module Free OF Charge. THE Remedy IS Currently Being Developed. Until THE Remedy IS Completed, Drivers ARE Instructed TO NOT Charge Their Vehicles. Drivers ARE Instructed TO NOT Drive IN Manual Mode, Sport Mode, and TO NOT USE THE Shift Paddles. Owners Were Notified OF THE Safety Risk October 23, 2020. THE Recall Began November 24, 2020. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

THE Debris Could Result IN A Short-Circuit, Increasing THE Risk OF Fire or Injury.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.safercar.gov.



Дата
19 Feb 2021



Компания
21v096000



Компоненты
Back Over Prevention: Sensing
System: Camera

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2019-2021 X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, X3m, X4 Xdrive30i, X4 M40i, M550i, X4m, X5 Sdrive40i, X5 Xdrive40i, X5 Xdrive50i, X5m, X5 M50i, X7 Xdrive40i, X7 Xdrive50i, X7 M50i, Alpina Xb7, 330i, 330i Xdrive, M340i, M340i Xdrive, and 8 Series Coupe, Convertible and Grand Coupe, 840i, 840i Xdrive, M850i Xdrive, M8, 2020-2021 530e, 530e Xdrive, 330e, 330e Xdrive, 745le, 745le Xdrive, X5 Xdrive45e, X3 Xdrive30e, X6 Sdrive40i, X6 Xdrive40i, X6 Xdrive50i, X6 M50i, X6m, 530i, 530i Xdrive, 540i, 540i Xdrive, M550i Xdrive, M5, 740i, 740li, 740li Xdrive, M760i Drive, M760li Xdrive, 750li Xdrive Alpina, Alpina B7 Xdrive, and 2021 4 Series Coupe 430i, 430i Xdrive, M440i Xdrive Vehicles. When Shifting Into Reverse, A Small Portion OF THE Rearview Image MAY BE Obscured, or THE Screen MAY NOT Illuminate. AS Such, These Vehicles Fail TO Comply With THE Requirements OF Federal Motor Vehicle Safety Standard (Fmvss) Number 111, "rear Visibility."

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect THE Rearview Camera Software and Update IT IF Necessary, Free OF Charge. THE Recall Began April 16, 2021. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

IF THE Driver Relies ON Only THE Rearview Camera Image, THE Missing or Reduced Rearview Image View CAN Increase THE Risk OF A Crash or Injury.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.safercar.gov.

 Дата
19 Feb 2021

 Компания
21v096000

 Компоненты
Back Over Prevention:software

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2019-2021 X3 Sdrive30i, X3 Xdrive30i, X3 M40i, X3m, X4 Xdrive30i, X4 M40i, M550i, X4m, X5 Sdrive40i, X5 Xdrive40i, X5 Xdrive50i, X5m, X5 M50i, X7 Xdrive40i, X7 Xdrive50i, X7 M50i, Alpina Xb7, 330i, 330i Xdrive, M340i, M340i Xdrive, and 8 Series Coupe, Convertible and Grand Coupe, 840i, 840i Xdrive, M850i Xdrive, M8, 2020-2021 530e, 530e Xdrive, 330e, 330e Xdrive, 745le, 745le Xdrive, X5 Xdrive45e, X3 Xdrive30e, X6 Sdrive40i, X6 Xdrive40i, X6 Xdrive50i, X6 M50i, X6m, 530i, 530i Xdrive, 540i, 540i Xdrive, M550i Xdrive, M5, 740i, 740li, 740li Xdrive, M760i Drive, M760li Xdrive, 750li Xdrive Alpina, Alpina B7 Xdrive, and 2021 4 Series Coupe 430i, 430i Xdrive, M440i Xdrive Vehicles. When Shifting Into Reverse, A Small Portion OF THE Rearview Image MAY BE Obscured, or THE Screen MAY NOT Illuminate. AS Such, These Vehicles Fail TO Comply With THE Requirements OF Federal Motor Vehicle Safety Standard (Fmvss) Number 111, "rear Visibility."

Принятая мера

BMW Will Notify Owners, and Dealers Will Inspect THE Rearview Camera Software and Update IT IF Necessary, Free OF Charge. THE Recall Began April 16, 2021. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

IF THE Driver Relies ON Only THE Rearview Camera Image, THE Missing or Reduced Rearview Image View CAN Increase THE Risk OF A Crash or Injury.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.safercar.gov.

 Дата
02 Aug 2021

 Компания
21v598000

 Компоненты
Engine

Описание

BMW OF North America, LLC (Bmw) IS Recalling Certain 2020 M340i, M340i Xdrive, 540i, 540i Xdrive, X3 M40i, 2020-2021 X4 M40i, 745le Xdrive, 2019-2021 Z4 M40i, and 2020-2021 Toyota Supra Vehicles. During Engine Start, THE Engine Management Software MAY Cause Loss OF Braking Assist. Full Mechanical Braking (Without Assist) Remains Available.

Принятая мера

Dealers Will Update THE Engine Management Software, Free OF Charge. Owner Notification Letters Were Mailed ON September 17, 2021. Owners MAY Contact BMW Customer Service AT 1-800-525-7417.

Риски

Loss OF Braking Assist CAN Increase THE Risk OF A Crash.

Примечания

Owners MAY Also Contact THE National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline AT 1-888-327-4236 (Tty 1-800-424-9153), or GO TO www.nhtsa.gov.



Стоимость эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД 1	ГОД 2	ГОД 3	ГОД 4	ГОД 5	ВСЕГО
Амортизация	\$6 899	\$3 312	\$2 898	\$2 622	\$2 346	\$18 077

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД 1	ГОД 2	ГОД 3	ГОД 4	ГОД 5	ВСЕГО
Страхование	\$2 282	\$2 362	\$2 444	\$2 530	\$2 618	\$12 236
Топливо	\$2 229	\$2 295	\$2 376	\$2 471	\$2 582	\$11 953
Техническое обслуживание	\$1 120	\$1 540	\$1 244	\$1 933	\$1 535	\$7 372
Ремонт	\$383	\$592	\$665	\$794	\$947	\$3 381
Налоги и сборы	\$3 754	\$291	\$263	\$239	\$218	\$4 765
ВСЕГО ЗА 5 ЛЕТ:						\$57 783



Рыночная стоимость

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 2020 BMW X3

 Ниже рынка <hr/> \$39 587 или менее	 Средняя рыночная стоимость <hr/> \$43 455	 Выше рынка <hr/> \$47 323 или более
---	---	---

Оценки основаны на 849 аналогичных авто, проданных в период 2021-10-15 - 2022-03-18



Письменный отказ от ответственности NMVTIS

Национальная система информации о праве собственности на автотранспортные средства (NMVTIS) - это электронная система, которая содержит информацию об определенных автомобилях, зарегистрированных в Соединенных Штатах Америки. NMVTIS предназначена для того, чтобы служить надежным источником по типу сертификатов для автомобилей, но она не содержит подробной информации об истории ремонта автомобиля.

Страховые компании и страховые автомобильные аукционы во всех штатах обязаны в соответствии с федеральным законом регулярно сообщать информацию в NMVTIS. Однако, NMVTIS не содержит информации обо всех транспортных средствах в Соединенных Штатах, потому что некоторые штаты еще не предоставляют данные о своих транспортных средствах в систему. На данном этапе, данные предоставляются разными штатами в разные сроки; некоторые штаты обновляют данные NMVTIS в режиме реального времени, т.е. по факту проведения транзакции, в то время как другие штаты осуществляют обновления не так часто, иногда раз в 24 часа, иногда раз в несколько дней.

Информация о предыдущем серьезном повреждении транспортного средства может быть не включена в систему, если автомобиль не был зафиксирован страховой компанией (или другим авторизованным органом) как "total loss", т.е. полную потерю. И наоборот, иногда по определенным причинам страховая компания заявляет транспортное средство как "total loss", хотя по техпаспорту транспортное средство не определено как «утиль».

Отчет об истории транспортного средства НЕ ЯВЛЯЕТСЯ заменой независимой инспекции транспортного средства. Перед принятием решения о покупке транспортного средства покупателю настоятельно рекомендуется приобрести независимую инспекцию транспортного средства для того, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений.

Доверенные источники NMVTIS могут так же включать данные о состоянии транспортного средства из других источников, не NMVTIS.

NMVTIS данные включают следующую информацию:

- Информацию от участвующих государственных органов, которые занимаются выдачей сертификатов \ техпаспортов.
- Информацию об автомобилях, автобусах, грузовиках, мотоциклах, рекреационных транспортных средствах, домах на колесах и тракторах. NMVTIS не имеет данные по коммерческим транспортным средствам, если эти транспортные средства не занесены в центральную базу данных записей по техпаспортам штата (в некоторых штатах такие транспортные средства подлежат регистрации в отдельных транспортных агентствах), хотя такие данные могут быть добавлены позже.
- Информацию о типах сертификатах (salvage, junk, non-repairable и т.д.). Типы сертификатов и определения могут отличаться в зависимости от штата, но могут предоставлять важную информацию о состоянии или предыдущем использовании транспортного средства.
- Самые последние данные о показателях пробега, зафиксированные в техпаспорте.
- Информацию от страховых компаний, свалок, страховых авто аукционов, которые обязаны по закону сообщать данные с 31 марта 2009 года. Эта информация содержит данные о регистрации транспортного средства страховой компанией как total loss.
- Информацию от дилеров и компаний, которые получают а "cash for clunker" (деньги за автохлам) средства, проданные в соответствии с программой Consumer Assistance to Recycle and Save Act of 2009 (CARS) Program.

Пользователям рекомендуется посетить сайт www.vehiclehistory.gov для получения детальной информации по интерпретации данных системы и уточнения значения терминологии, которая используется разными источниками в регистрации транспортных средств в базе.

Письменный отказ от ответственности VIN.DOCTOR

В подготовке данного отчета использовалась информация, собранная с разных источников, в т.ч. государственных агентств, неправительственных организаций, онлайн ресурсов, страховых аукционов и других баз данных. Доступ к данным National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) осуществляется через партнера, которая имеет статус Approved NMVTIS Data Provider. Точность и надежность информации зависит от точности данных в первичном источнике и от качества работы всех организаций, которые задействованы в подготовке отчета. Таким образом, VIN.DOCTOR является агрегатором данных, не несет ответственности и не дает никаких гарантий точности данных и целесообразности использования этих данных для определенных коммерческих целей пользователей.

ID отчета: 5c4a4045e52b0c529a3b5d6588458b107c51f3c4
Создан: 09 Aug 2022 11:34